



Spinka uszczelki B25291

Link: <https://www.romix.pl/spinka-uszczelki-b25291-p7088.html>

Nr katalogowy Romix: B25291

Cena brutto za opakowanie: 33,30 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 3,33 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 12,8x5 B 3,5 C 6,7 d 1,5 H 10, w śr.otworu 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Mazda	2 '07-'14	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	3 '03-'09	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	3 '09-'13	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	323 '94-'98	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	5 '04-'10	uszczelki	pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	5 '10-'15	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	6 '02-'07	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	6 '07-'13	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	626 '92-'97	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	CX-7	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	CX-9	uszczelki	drzwi, uszczelki pokrywy silnika	BC1D58762
Mazda	Premacy I	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mazda	Xedos-9	uszczelki	drzwi	BC1D58762
Mitsubishi	ASX '10-	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Colt '04-'08	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Colt '96-'04	uszczelki	pokrywy silnika i podszybia szyby czołowej	MU481027
Mitsubishi	Lancer '03-'08	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Lancer '07-	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Lancer '95-'00	uszczelki	podszybia szyby czołowej	MU481027
Mitsubishi	Outlander '01-'06	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Outlander '06-'12	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027
Mitsubishi	Pajero '06-'21	uszczelki	pokrywy silnika	MU481027