



Pierścień uszczelniający C70690

Link: <https://www.romix.pl/pierscien-uszczelniajacy-c70690-p8520.html>

Nr katalogowy Romix: C70690

Cena brutto za opakowanie: 33,05 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 6,61 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Lexus	GS30/35/43/460 '05-'11	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Lexus	GS300/400/430 '97-'05	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517850010
Lexus	IS200/300 '99-'05	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Lexus	IS250/300H '13-	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Lexus	IS250/350 '05-'13	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Lexus	LS430 '00-'06	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Lexus	LS460/600 '06-'10	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	4 Runner '95-'02	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Avensis '97-'03	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Carina 2	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Carina E	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Celica '93-'99	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Corolla '02-'08	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Corolla '87-'92	osprzęt w komorze si	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010

		Inika		
Toyota	Corolla '92-97	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Corolla '97-'01	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Corolla Verso '01-'04	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Hiace '95-'05	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Hilux '05-'11	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Hilux '11-'15	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Hilux '15-	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Land Cruiser 100 '98-'07	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Land Cruiser 120 '02-'07	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Land Cruiser 200 '07-	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Land Cruiser 80 '90-'98	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Land Cruiser 90 '96-'02	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Land Cruiser Prado '09-	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Previa '90-'99	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	RAV4 '94-'00	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Supra '93-'96	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517850010
Toyota	Tercel '94-'99	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010
Toyota	Yaris '99-'05	osprzęt w komorze si Inika	stalowy pierścień uszczelniający	3517830010