



Pierścień uszczelniający C70784

Link: <https://www.romix.pl/pierscien-uszczelniajacy-c70784-p8615.html>

Nr katalogowy Romix: C70784

Cena brutto za opakowanie: 10,50 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,10 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Wymiary: średnica zewnętrzna - 21, średnica wewnętrzna - 12, grubość - 1,8

| Marka | Model | Zastosowanie | Opis | Nr zamiennika do OEM |
|---------|----------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| Citroen | C1 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający | 6822AG |
| Lexus | CT200H | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | ES250/350/300H '12-' 18 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 90430C0005 |
| Lexus | ES250/350/300H '18- | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 90430C0005 |
| Lexus | GS300/400/430 '97-'0 5 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | GS300/430/460 '05-'1 1 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | IS200/300 '99-'05 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | IS250/300H '13- | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | IS250/350 '05-'13 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | LS400 '94-'00 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | LS430 '00-'06 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | LS460/600 '06-'10 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Lexus | RX270/350/450H '08-' 15 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |

| | | | | |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|
| Lexus | RX300/330/350 '03-'08 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| MINI | Cooper&One '00-'06 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 11137791818 |
| Peugeot | 107 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający | 6822AG |
| Toyota | 4 Runner '95-'02 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Auris '06-'12 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Auris '13-'18 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Avensis '03-'08 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Avensis '08-'18 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Avensis '97-'03 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Aygo '05-'14 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający | 9008043037 |
| Toyota | Aygo '14-'21 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający | 9008043037 |
| Toyota | Camry '01-'06 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Camry '06-'11 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Camry '11-'17 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 90430C0005 |
| Toyota | Camry '17- | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 90430C0005 |
| Toyota | Camry '91-'96 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Camry '96-'01 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Carina E | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012027 |
| Toyota | Celica '93-'99 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Celica '99-'05 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Corolla '02-'08 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Corolla '08-'13 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |

| | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------------------|--|------------|
| Toyota | Corolla '13-'19 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Corolla '19- | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Corolla '92-97 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Corolla '97-'01 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Hiace '95-'05 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Highlander '13-'19 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Hilux '05-'11 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9008043030 |
| Toyota | Hilux '11-'15 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Hilux '15- | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9008043030 |
| Toyota | Hilux '97-'05 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | IQ | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Land Cruiser 100 '98 -'07 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Land Cruiser 120 '02 -'07 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Land Cruiser 150 '17 - | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Land Cruiser 200 '07 - | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Land Cruiser 80 '90- '98 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012027 |
| Toyota | Land Cruiser 90 '96- '02 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Previa '00-'06 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Previa '06-'19 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Previa '90-'99 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Prius '00-'03 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Prius '03-'09 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |

| | | | | |
|--------|-----------------|-------------------------------|--|------------|
| Toyota | Prius '09-'15 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Prius '15-'23 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | RAV4 '00-'05 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | RAV4 '05-'12 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | RAV4 '13-'15 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | RAV4 '15- | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | RAV4 '94-'00 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Starlet '96-'99 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Supra '93-'96 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Tercel '94-'99 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Urban Cruiser | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |
| Toyota | Yaris '05-'11 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9008043037 |
| Toyota | Yaris '11-'20 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9008043037 |
| Toyota | Yaris '20- | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9008043037 |
| Toyota | Yaris '99-'05 | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9008043037 |
| Toyota | Yaris Verso | osprzęt w komorze si Inika | pierścień uszczelniający, komplet z C70792 | 9043012031 |