



Spinka uszczelki C60636

Link: <https://www.romix.pl/spinka-uszczelki-c60636-p7712.html>

Nr katalogowy Romix: C60636

Cena brutto za opakowanie: 12,50 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,50 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 5

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Hyundai	Accent '06-'10	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Accent '99-'06	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Elantra '00-'06	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Elantra '06-'10	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	i10 '07-'12	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	ix55/Veracruz '06-'12	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Santa Fe '00-'06	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Santa Fe '06-'12	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Sonata '05-'10	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Sonata '98-'05	uszczelki	drzwi	8213422000
Hyundai	Tucson '04-'10	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Ceed '06-'12	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Cerato '03-'08	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Optima '05-'10	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Picanto '04-'10	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Rio '05-'11	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Sorento '02-'09	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Sorento '09-	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Soul '08-	uszczelki	drzwi	8213422000
Kia	Sportage '04-'10	uszczelki	drzwi	8213422000