



Spinka tapicerska C70635

Link: <https://www.romix.pl/spinka-tapicerska-c70635-p8465.html>

Nr katalogowy Romix: C70635

Cena brutto za opakowanie: 26,40 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 2,64 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Seat	Alhambra '11-'20	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
Seat	Cordoba '03-'09	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
Seat	Exeo	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
Seat	Ibiza '02-'08	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
Seat	Ibiza '08-	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
Skoda	Fabia '14-'21	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
Skoda	Octavia IV	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
Skoda	Rapid	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
VW	Beetle	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
VW	Caddy '04-'20	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
VW	Eos	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
VW	Fox	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
VW	Golf VI	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732
VW	Jetta '05-'10	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku bocznym	6E0837732

			ym	
VW	Jetta '11-'18	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Lupo	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Passat B6	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Passat B7	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Polo '01-'05	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Polo '05-'09	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Polo '09-'14	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Polo '15-	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Scirocco '09-'17	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Sharan '11-'22	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Tiguan	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Touran '03-'06	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Touran '06-'11	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732
VW	Touran '11-'15	spinki osłon	wewnętrzna osłona plastikowa przy lusterku boczn ym	6E0837732